

Panne turbo

RÉF. 1778

Spécial conditions extrêmes
(latitude, vent fort, froid)

La flamme pénètre au cœur de la panne pour obtenir plus rapidement
la bonne température de travail.

Moins d'effort d'adaptation
du geste, dû à la non usure de la
panne


Dure 5 fois plus longtemps
qu'une panne traditionnelle,
grâce à un traitement
de surface innovant

35 x 3,5 mm

± 240 g



Moins d'entretien : Seul un
léger entretien avec la pierre
ammoniacale Express Réf. 9641
ou 9642 suffit



- Ne pas battre
- Ne pas limer
- Ne pas surchauffer
- Ne pas les plonger brutalement dans l'eau froide

Réf.

678

Libellé produit

Panne

U.E

2

EAN

3189640006782