



Pour décaper et étamer

Dans les travaux de couverture, la soudure des pièces de zinguerie ou des gouttières nécessite une attention particulière notamment pour garantir une bonne tenue dans le temps et surtout une bonne étanchéité.

Pour le zinc, l'étain est nécessaire comme métal d'apport mais cette soudure requiert des étapes incontournables de décapage et d'étamage.

Jouanel propose les solutions qui contribueront à préserver les pannes de fers à souder avec des produits efficaces et pratiques à utiliser.

Pierres à souder

Lot de 4 pierres ammoniacales

Utilisée comme décapant pour le nettoyage des pannes de fers à souder, la pierre ammoniacale fait partie des flux spécialement étudiés pour toutes les opérations de soudage. Elle permet un décapage parfait des surfaces et assure ainsi une grande solidité de la soudure.



Le + produit

- Prolonge la durée de vie des pannes de fer à souder
- Lot de 4 pierres de 65 x 45 x 40 mm
- Petit conditionnement

Désignation	Réf.	Gencod	
Pierres à souder ammoniacales pour le nettoyage des pannes de fer à souder Jeu de 4 pierres 65 x 45 x 40 mm	PSO40	3547710480052	570 g

Les produits associés :

