



Hi-Vis Cut C Gloves - 7/S - 1pc

GANTS HAUTE VISIBILITE ET ANTI COUPURE 3/C - S/7 - 1 PAIRE

- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1 , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Revêtement en Nitrile avec un renfort entre le pouce et les doigts
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer



Hi-Vis Cut C Gloves - 7/S - 1pc

GANTS HAUTE VISIBILITE ET ANTI COUPURE 3/C - S/7 - 1 PAIRE

- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1 , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Revêtement en Nitrile avec un renfort entre le pouce et les doigts
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer



Hi-Vis Cut C Gloves - 7/S - 1pc

GANTS HAUTE VISIBILITE ET ANTI COUPURE 3/C - S/7 - 1 PAIRE

- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1 , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Revêtement en Nitrile avec un renfort entre le pouce et les doigts
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer



Hi-Vis Cut C Gloves - 7/S - 1pc

GANTS HAUTE VISIBILITE ET ANTI COUPURE 3/C - S/7 - 1 PAIRE


- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1 , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Revêtement en Nitrile avec un renfort entre le pouce et les doigts
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer



Article Number	4932479721
Care instruction	Washing, normal process, maximum washing temperature 40° Celsius; do not bleach; do not iron; no chemical cleaning; no tumbler
Care instruction symbols	Washing 40 degrees; No bleach; No iron; No chemical cleaning; No tumbler
Code couleur	Noir
Conditionné par	1
Cut level	C
Dimensions	7 / S
Emballage	Hang Card
Gauge (stitches / inch)	15



Article Number	4932479721
Care instruction	Washing, normal process, maximum washing temperature 40° Celsius; do not bleach; do not iron; no chemical cleaning; no tumbler
Care instruction symbols	Washing 40 degrees; No bleach; No iron; No chemical cleaning; No tumbler
Code couleur	Noir
Conditionné par	1
Cut level	C
Dimensions	7 / S
Emballage	Hang Card
Gauge (stitches / inch)	15



Article Number	4932479721
Care instruction	Washing, normal process, maximum washing temperature 40° Celsius; do not bleach; do not iron; no chemical cleaning; no tumbler
Care instruction symbols	Washing 40 degrees; No bleach; No iron; No chemical cleaning; No tumbler
Code couleur	Noir
Conditionné par	1
Cut level	C
Dimensions	7 / S
Emballage	Hang Card
Gauge (stitches / inch)	15



Article Number	4932479721
Care instruction	Washing, normal process, maximum washing temperature 40° Celsius; do not bleach; do not iron; no chemical cleaning; no tumbler
Care instruction symbols	Washing 40 degrees; No bleach; No iron; No chemical cleaning; No tumbler
Code couleur	Noir
Conditionné par	1
Cut level	C
Dimensions	7 / S
Emballage	Hang Card
Gauge (stitches / inch)	15

