

## M12 SI-O | M12™ Fer à souder



- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes.
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°.
- Changement la pointe sans outil.
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignottant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.

	M12 SI-O
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	—
Emballage	-
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	-
Puissance (W)	90
Températures (°C)	400
Tension (V)	12
Type de batterie	Li-ion