

## 2210 : Accessoires pour Siberia®



### Description

Pâte thermo-conductrice : permet une meilleure conduction du froid et améliore la congélation du tube. 150 mL.

Adaptateurs : vendus par paire.



### Références

Ref	Désignation	Standard / Option	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube fer "	kg
221069	Pâte thermo-conductrice	Livré avec Siberia®	-	-	-	0,130
221025	2 x Adaptateur GR I	Option	10	3/8	1/8	0,385
221026	2 x Adaptateur GR II	Livré avec Siberia®	12	1/2	-	0,755
221027	2 x Adaptateur GR III	Livré avec Siberia®	14 / 15	-	1/4	0,345
221028	2 x Adaptateur GR IV	Livré avec Siberia®	16	5/8	-	0,340
221029	2 x Adaptateur GR V	Livré avec Siberia®	18	-	3/8	0,335
221030	2 x Adaptateur GR VI	Option	20	3/8	-	0,320
221031	2 x Adaptateur GR VII	Livré avec Siberia®	22	7/8	1/2	0,290
221032	2 x Adaptateur GR VIII	Option	-	1	-	0,280
221033	2 x Adaptateur GR A	Livré avec Siberia®	28	-	3/4	0,675

Ref	Désignation	Standard / Option	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube fer "	kg
221034	2 x Adaptateur GR B	Option	-	1.1/8	-	0,695
221035	2 x Adaptateur GR C	Option	32	1.1/4	-	0,645
221036	2 x Adaptateur GR D	Livré avec Siberia®	35	1.3/8	1	0,575
221037	2 x Adaptateur GR E	Livré avec Siberia®	42	-	1.1/4	0,430
221038	2 x Adaptateur GR F	Option	-	-	1.1/2	0,315
221039	2 x Adaptateur GR G	Option	54	2.1/8	-	0,190

