



Pour décaper et étamer

Dans les travaux de couverture, la soudure des pièces de zinguerie ou des gouttières nécessite une attention particulière notamment pour garantir une bonne tenue dans le temps et surtout une bonne étanchéité.

Pour le zinc, l'étain est nécessaire comme métal d'apport mais cette soudure requiert des étapes incontournables de décapage et d'étamage.

Jouanel propose les solutions qui contribueront à préserver les pannes de fers à souder avec des produits efficaces et pratiques à utiliser.

Brosse métallique convexe Acier laitonné



Brosse métallique convexe en fils d'acier ondulés laitonnés pour le nettoyage des soudures et des pannes de fers à souder. Les fils ondulés permettront un décapage moyen à dur et le revêtement laitonné ralentira les risques de corrosion de la brosse. Son manche ergonomique et sa forme convexe et effilée facilitera la manipulation et le nettoyage quelle que soit la position.

Nettoyer et décaper une panne de fer à souder est indispensable pour souder correctement le zinc ou le cuivre. La pierre ammoniacale et la brosse métallique permettent ce nettoyage qui prolongera la durée de vie de la panne. L'utilisation de la lime écrouane et bâtarde lui redonnera quant à elle son profil initial pour une soudure optimale.

Le + produit

- Forme convexe facilitant le nettoyage
- Manche ergonomique
- Multi-utilisation
- Forme effilée
- Acier laitonné

Les produits associés :

Désignation	Réf.	Gencod	
Brosse métallique convexe, acier laitonné 225 x 123 x 35 mm	BROS-MET	3547710480168	120 g

