



## Pour décaper et étamer

Dans les travaux de couverture, la soudure des pièces de zinguerie ou des gouttières nécessite une attention particulière notamment pour garantir une bonne tenue dans le temps et surtout une bonne étanchéité.

Pour le zinc, l'étain est nécessaire comme métal d'apport mais cette soudure requiert des étapes incontournables de décapage et d'étamage.

Jouanel propose les solutions qui contribueront à préserver les pannes de fers à souder avec des produits efficaces et pratiques à utiliser.

## Pierre à souder - 2 en 1

Dans cette petite boîte métallique, une nouvelle sorte de pierre très efficace pour nettoyer et étamer plus rapidement les pannes de fers à souder. Cette pierre qui ne dégage pas de fumée toxique se rigidifie après usage ce qui permet d'en extraire les résidus et reste à l'état solide malgré la pluie

En plus de ses agents nettoyants, elle est enrichie avec un métal d'apport étain pour que le fer à souder soit recouvert d'une couche d'étamage protectrice afin de rester propre longtemps



### Le + produit

- Prolonge la durée de vie en nettoyant et étamant sans effort les pannes de fers à souder
- Pas de frottement allers/retours continuels
- Sans dégagement de fumée toxique
- Conditionnement très pratique
- Se rigidifie après usage
- Ne craint pas l'humidité
- Dure plus longtemps qu'une pierre amoniacale ordinaire

Désignation	Réf.	Gencod	
Pierre 2 en 1 avec boîte métal	PAE	3547710480151	137 g

### Les produits associés :

