



Outillage à main > Mesure / Traçage

Pour bien préparer son ouvrage

La mesure et le traçage sont des étapes importantes pour une bonne préparation des ouvrages à exécuter. Etre bien outillé pour cela est déjà un premier pas vers une réalisation sans surprise et sans perte de matière.

Qu'il s'agisse de tirer des bleus sur une charpente pour la mise en place des liteaux, de tracer des traits de coupes sur une feuille de zinc ou tout simplement utiliser les outils de mesures les plus classiques, la gamme Mesure et Traçage de chez Jouanel est faite pour vous !

Pelote de rechange en coton tressé

Pelote de rechange de 100 g, en coton tressé, utilisable sur tous les modèles de cordeaux acceptant les diamètres de fil de 2, 2.5 et 3 mm



Le + produit

- Pelotes de coton tressé à haute rétention de la craie
- Diamètres 2 mm et 2.5 mm
- Utilisable sur tous les cordeaux acceptant ces diamètres
- Coloris naturel
- Résistance 18 Kg environ (Réf. PCT2), 22 Kg environ (Réf. PCT2.5)

Les produits associés :



Désignation	Réf.	Gencod	
Pelote coton tressé 100 g environ, Ø 2 mm 46 m environ	PCT2	3547710431016	100 g
Pelote coton tressé 100 g environ, Ø 2,5 mm 34 m environ	PCT2.5	3547710431023	100 g



JOUANEL Industrie

Siège social, services techniques & commerciaux
30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine • France
Contact : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

 **JOUANEL**
industrie

Dans le but constant d'amélioration de ses produits,
Jouanel se réserve le droit d'en modifier
à tout moment les caractéristiques

Réalisation JOUANEL Industrie
Photos non contractuelles
Credit photos : Jouanel Industrie / Fotolia