

Pour décaper et étamer

Dans les travaux de couverture, la soudure des pièces de zinguerie ou des gouttières nécessite une attention particulière notamment pour garantir une bonne tenue dans le temps et surtout une bonne étanchéité.

Pour le zinc, l'étain est nécessaire comme métal d'apport mais cette soudure requiert des étapes incontournables de décapage et d'étamage.

Jouanel propose les solutions qui contribueront à préserver les pannes de fers à souder avec des produits efficaces et pratiques à utiliser.

Pierres à souder

Lot de 96 pierres ammoniacales

Utilisée comme décapant pour le nettoyage des pannes de fers à souder, la pierre ammoniacale fait partie des flux spécialement étudiés pour toutes les opérations de soudage. Elle permet un décapage parfait des surfaces et assure ainsi une grande solidité de la soudure.


Le + produit

- Prolonge la durée de vie des pannes de fer à souder
- Lot de 96 pierres de 80 x 50 x 20 mm
- Adaptables sur le jeu à souder JSOU
- Gros conditionnement



Désignation	Réf.	Gencod	
Pierre à souder ammoniacale pour le nettoyage des pannes de fer à souder Lot de 96 pierres 80 x 50 x 20 mm	PSO-L96	3547710480076	10040 g

Les produits associés :



JOUANEL Industrie

Siège social, services techniques & commerciaux
30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine • France
Contact : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

JOUANEL
industrie

Dans le but constant d'amélioration de ses produits, Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques

Réalisation JOUANEL Industrie
Photos non contractuelles
Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolia